



LA TOUR DU BOST

Lettre d'information du chantier d'insertion

26

Octobre 2008

Habillage de la Tour

Pour la préparation des côtés Nord, Est et Ouest de la Tour, nous avons mis en place un échafaudage, préparé le matériel pour effectuer le piquetage et faire tomber l'enduit soufflé. Nous avons ensuite déposé les pierres cassées et choisi des pierres pour les remplacer. Nous avons trouvé cela un peu compliqué, mais très intéressant car le problème c'est de trouver la bonne pierre et pas n'importe laquelle ! Il y a différentes formes de pierres pour les côtés Nord, Ouest et Est et il nous a fallu trouver des pierres existantes grises et du granit. Nous nous sommes ensuite mis à piquer, reboucher, jointoyer et nous avons mis en place les pierres de finition, puis passé un coup d'éponge sur les joints et les pierres où il y avait des coulures de chaux (les éponges s'usent très vite à force) et nettoyage ! Nous sommes ensuite passés à la descente de la cave où il y avait une ouverture assez importante à reboucher qui, selon l'architecte Frédéric Didier, n'avait pas lieu d'être. Nous avons commencé par chercher des pierres avec un bon parement. Malheureusement nous n'avons pas pu respecter les délais car le travail nécessitait beaucoup de temps et de préparation pour la recherche des pierres et la taille, sans compter qu'il a fallu maçonner le plus gros de l'ouverture. Néanmoins après quelques difficultés nous sommes contents du travail effectué.

Momo, Fred II, Chico et Michael

Ouverture de la cheminée du deuxième étage

Comme notre tailleur de pierre Gérôme était là, nous en avons profité pour rouvrir la cheminée du 2ème étage, murée depuis des lustres ! Le plus urgent était de recalibrer les voûtains du cintre, qui s'étaient affaissés. Ce travail nous paraissait insurmontable au vu de la dimension des pierres, des forces en jeu et du poids de toute la hotte de la cheminée, qui ne semblait reposer que sur des pierres fendues... Sur les conseils de Gégé, nous avons taillé un gabarit dans un bastaing de la forme définitive de l'arc. Nous avons ensuite étayé le bastaing avec beaucoup de précautions, ensuite ce qui restait de joints autour des pierres a été enlevé. Enfin par jeu des étais et de coins en bois, chaque pierre a été repositionnée à son emplacement d'origine. Le réglage des pierres entre elles fut une source de grandes discussions jusqu'à atteindre le meilleur compromis entre l'aplomb, la courbure de l'arc et l'œil de chacun... Une fois les joints refaits et secs puis le démontage du calage, la voûte a été lentement remise en charge. Pour nous qui faisons cela pour la première fois, ce fut presque une surprise de la voir se tenir seule et former à nouveau un arc du plus bel effet.



Nous sommes satisfaits d'avoir conservé toutes les pierres d'origine et encore plus d'avoir les félicitations du tailleur de pierre pour notre travail. Ne restait plus qu'à évacuer les pierres obstruant le foyer : Quelles surprises allons nous trouver derrière ? Nous savions juste que beaucoup de brindilles de bois tombées du sommet se sont accumulées dans le conduit et qu'un employé y avait fait tombé en 2006 son mètre fétiche ! Vue la poussière, nous avons enfilé une tenue d'extra terrestre (gants, masque, combinaison, casque). En fait il semblerait que le mur ne servait pas, comme nous le pensions, à soutenir l'arc, mais seulement à protéger du froid. De plus au-delà du parement en pierres mureuses, l'arrière était rempli sur toute la hauteur du foyer, de blocage composé de vieilles tuiles, cailloux et vieux mortier de chaux. Par-dessus et sur une hauteur de plus de 2 mètres, se trouvait un enchevêtrement compact de brindilles, cadavres de pigeons, de souris, de hérissons et le fameux mètre. Une fois tout cela évacué, la cheminée présente un aspect qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps : elle est superbe ; dommage que le seuil ait été démonté, il faudra plus tard le restituer.

Suite escalier 1er - 2e étage

Après avoir restauré la montée d'escalier, nous avons rejointoyé les fenêtres et la porte du palier à l'aide de sable fin. Il reste cependant un point noir : La partie de voûte donnant sur la fenêtre, qui est très fragile à cause des transformations qu'elle a subi dans le temps : Le linteau de la fenêtre, fendu à deux endroits, a été soutenu par des empilements de tuiles. Une fois étayée la fenêtre a été ré-ouverte, il faudra remplacer tout l'encadrement en fin de compte. A l'intérieur, le piquetage a été effectué, le rejointoiement se fera avec du sable argileux rouge, afin de respecter la teinte datant de la transformation de la Tour, tout ceci avec beaucoup de précautions.

Brèves... Bienvenue à notre ferronnier, Gauthier Jacquelin, qui a fait de nombreuses recherches afin de restituer la porte de la cuisine et qui nous a montré la pose de ferrures au plomb... Un grand bravo à Gérard qui a restauré le meneau, la fenêtre et les escaliers de la salle du premier, ainsi que les corbeaux du deuxième... Merci pour ses nombreux conseils et sa disponibilité (de la part de toute l'équipe)... Un prompt rétablissement à notre cher Robert.

Nico et Fred I



Avec le concours financier de :

Conseil Général de Saône-et-Loire
Direction Départementale
Du Travail de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires Culturelles
De Bourgogne



Contact :

TREMPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
&
P.H.A.R.E.
Mairie - 71640 GIVRY
BP 80010 BLANZY
<http://www.tourdubost.com>