



LA TOUR DU BOST

Lettre d'information du chantier d'insertion

17

Les tomettes....Toute une histoire.....

Nous avons eu plusieurs difficultés pour la pose de ces tomettes, entre autre, problèmes d'alignement avec le cordeau, les tomettes irrégulières, mais nous avons trouvé des solutions, afin de mettre en œuvre notre savoir faire et nous sommes arrivés à un résultat correct. Nous avons chacun notre savoir faire et c'est pour ça que nous avons parfois des surprises. Nous avons aussi fait les coupes des tomettes, il y en a beaucoup à faire et des calculs précis pour ne pas se "planter", un boulot très intéressant. Couler les joints entre les tomettes est aussi très intéressant, mais beaucoup de nettoyage ! C'est un travail assez physique.

Elvis et Dominique

Plusieurs difficultés constatées, par endroits les tomettes n'étaient pas alignées vu qu'elles ne sont pas régulières et le cordeau n'a pas toujours été respecté. Deux collègues ont été obligés de décoller trois rangs sur une certaine longueur afin de les réaligner au cordeau. Pour les problèmes rencontrés, toute l'équipe s'est concertée et a trouvé la solution : Il faut respecter les cordeaux et les alignements. Les coupes le long des murs est un travail assez précis et minutieux, car les murs ne sont pas réguliers. Il faut prendre les tomettes une par une, les tracer, les couper, les numéroter pour ne pas les mélanger, ensuite les faire tremper dans l'eau et les coller avec le mortier et la chaux...Comme d'hab !

Les joints des tomettes ça se passe très bien : Etaler un coulis de chaux sur les tomettes avec un racloir sur $1m^2$, après mettre du sable de rivière tamisé 0,2 sur le coulis et frotter à l'aide d'une serpillière pour imprégner le sable dans les joints. Avec une éponge mouillée nettoyer les tomettes pour ne voir que les joints... C'est très beau !

Didier, Novica, Mohamed et Sébastijan



Porte d'entrée et seuil

Nous avons eu la porte d'entrée de la Tour qu'il a fallu installer après un layage parfait des embrasures des portes, puis mise en place de la fameuse porte qui donne "une bonne vie" à la Tour ! Le seuil d'entrée a été un travail très intéressant pour moi. Découpe de la pierre, layage, mise en place avec une petite surprise, la pierre c'est cassée en deux. Résultat parfait... La pierre du seuil est plus vivante en deux morceaux avec un joint de coulis de mortier pour la coller !

Dominique

Planning

La nouvelle programmation a été mise en place avec Michel qui nous a donné des délais un peu rapides, mais nous nous efforcerons de les tenir. Grâce au planning qui vient d'être fait nous pouvons nous organiser dans les futurs travaux en fonction de la météo. Nous avons hâte d'aménager les extérieurs pour mettre en valeur la Tour du Bost.

L'équipe



Brèves... Un membre de l'équipe nous a quitté, Jocelyne est partie pour raisons personnelles... Nous avons un nouveau surnommé "Chico" le roi des travaux !..... Coupure de courant, bien embêtés nous avons perdu une demi heure à réparer.... Nettoyage du camion.... Ca brille.... La voiture de Béra aussi.... Merci.... Chico le nouveau a failli couper toutes les tomettes pour que le tapis central tombe juste !!! Nous l'avons arrêté à temps... Pierre a déplacé les gros blocs de caillou afin que M. Dufraigne puisse les délimiter pour finir notre dallage de cheminée...

Avec le concours financier de :

Conseil Général de Saône-et-Loire

Direction Départementale
Du Travail de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires Culturelles
De Bourgogne



Contact :

TREMP LIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
&
P.H.A.R.E.
Mairie - 71640 GIVRY
BP 80010 BLANZY
<http://www.tourdubost.com>